

成都得一实业有限公司

崇州市得一实业有限公司搬迁项目

竣工环境保护验收 其他需要说明的事项

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

成都得一实业有限公司在成都市崇州经济开发区晨曦大道北段 182 号建设“崇州市得一实业有限公司搬迁项目”。项目现有的环境保护设施的设计符合环境保护实际规范的要求。成都得一实业有限公司落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

成都得一实业有限公司在建设过程中基本落实了环境影响报告表及审批部门审批决定（崇环承诺环评审（2023）4号）中提出的环境保护对策措施，具体落实情况对照表见下表：

表 1 环评落实情况

项目	环评要求	落实情况
废气治理	<p>①木工工序粉尘、修边粉尘采用集气罩+1#脉冲布袋除尘进行处理，系统风量约 13000m³/h，配套 1 根 25m 高排气筒（DA001），打磨粉尘通过对打磨房抽风（打磨房结构为：两面密闭方式，出口和入口采用塑料门帘阻隔）收集+2#脉冲布袋除尘进行处理，系统风量约 5000m³/h，进入 DA001 排气筒排放（与木工粉尘、修边粉尘共用 1 根排气筒）。</p> <p>②将喷胶工序布置在厂房喷胶房内，喷胶房采用相对密闭方式，设置集气罩进行收集，进出口采用塑料门帘以方便物料进出，喷胶房左右两侧采用硬质材料密闭设置，喷胶房设抽排风系统；针对封边区，要求在封边机上方设集气罩，各集气罩排气支管相连接，再汇总到总管，末端设置 1 套活性炭吸附装置（两级活性炭，每级处理效率按 70%计，总处理效率为 90%，装置所用活性炭碘值≥800mg/g），有机废气经活性炭吸附装置（位于厂房外侧一楼）处理后通过 1 根 25m 高排气筒排放（DA002）。</p>	已落实，同环评
废水治理	依托成都金笛家具有限公司已建预处理池	已落实，同环评

噪声治理	<p>①设备选型上选用低噪声设备；</p> <p>②所有产噪设备均布置于生产厂房内部，空压机设置在单独的房间内，利用厂房隔声减小噪声对外环境的影响；</p> <p>③设备安装时采取减震垫进行基础减振；</p> <p>④对废气处理设施风机加装消声器，管道进出口柔性软接，以减振降噪；</p> <p>⑤加强设备保养、维护，对机械设备定期加润滑油进行维护，减少设备产生的噪声污染。</p>	已落实，同环评
固废处置	<p>①办公生活垃圾统一收集由环卫部门清运；</p> <p>②木工工序产生的木材边角料，废布料、废海绵、废乳胶棉、废包装材料、除尘器收尘统一收集后外售；</p> <p>③危险废物：废胶水桶、废活性炭、废机油、废机油桶和含油棉纱手套统一收集后暂存危废暂存间交由有资质单位处置</p>	已落实，同环评
地下水防治	<p>①危险废物暂存库采用混凝土+环氧树脂+托盘(托盘边缘高10cm)进行防腐、防渗，渗透系数$K \leq 10^{-10} \text{cm/s}$；</p> <p>②胶水库房采用混凝土+环氧树脂+托盘(托盘边缘高10cm)，渗透系数$K \leq 10^{-7} \text{cm/s}$；</p> <p>③喷胶房采取混凝土+环氧树脂进行防渗；</p> <p>④生活污水预处理池池底、池壁均采用抗渗混凝土进行防渗，渗透系数$K \leq 10^{-7} \text{cm/s}$。</p>	已落实，同环评。
环境风险	<p>从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练，雨水排口设置应急截水阀，事故状态下关闭截水阀，并立即用沙袋等封堵消防废水，确保事故废水不进入雨水管网；</p> <p>配置灭火器、消防栓等消防器材，危废暂存间、胶水库房采取在现有防渗基础上，增设防渗托盘(托盘边缘高度10cm)，放置空桶于胶水库房和危废暂存间收集泄漏的物料。</p>	已落实，同环评，已制定应急预案，配置应急器材

1.3 验收过程简况

本项目于2022年12月13日取得了崇州市行政审批局出具的《四川省技术改造投资项目备案表》(川投资备【2211-510184-04-01-875436】FGQB-0371号)，2022年公司委托四川省衡信环保技术有限公司开展并编制完成了《崇州市得一实业有限公司搬迁项目环境影响报告表》，2023年2月22日取得成都市崇州生态环境局出具的环评批复(崇环承诺环评审(2023)4号)。取得环评批复后，2023年8月开工建设，于2023年10月竣工，于2023年10月20日取得排污许可证(许可证编号：915101847587527087001U)，于2023年11月进入调试阶段。本项目验收监测报告表于2023年12月编制完成。

2.其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

成都得一实业有限公司成立了环境保护领导小组，对全厂的环境质量负责。同时规定了负责人员及其职责，并制定了相应的环境保护规章制度。

项目环境保护设施运行及维护情况良好，环保资料统一由办公室管理。

(2) 环境风险防范措施

成都得一实业有限公司为了有效防范环境污染事故，正确应对和有序处置突发性环境污染事故，制定了突发环境污染事故应急预案并备案。在其中明确规定了相关人员的职责和应对各种突发事故的处理措施，厂区设置有消防栓和灭火器等应急装备和物资，在突发事故发生时，可起到一定应急作用。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

项目以生产车间边界为起点划定 50m 卫生防护距离，不涉及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本项目周边均主要为工业企业，不涉及珍惜动植物保护区，不涉及其他需要保护的区域。